

Pressmeddelande

2014-10-06

## **Borrningen av Canals nr 1 källan misslyckades**

Borrningen av Canals nr 1 källan i DV-17 projektet blev misslyckad. Även då alla formationer som påvisades av den 3D-seismiska undersökningen var på plats så var huvudformationerna täta (tight) och endast lite kolväten fanns i de resterande formationerna. Detta har medfört att källan kommer att pluggas och överges.

### **För ytterligare information:**

Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, [thord@lernesjo.com](mailto:thord@lernesjo.com),  
[www.texasonshore.se](http://www.texasonshore.se)