

## Pressmeddelande

2012-10-04

### Misslyckad borrning i Krause & Managan 1

Borrningen av källan Krause & Managan 1 i Old Town Bay 2-projektet blev misslyckad. Allt som syntes i den 3D-seismiska undersökningen påträffades vid borrningen. Formationen visade sig dock ha för liten mängd kolväten för att färdigställa källan. Detta beror förmodligen på att oljan migrerat ut ur formationen innan oljefällan\* blivit intakt och oljan har därför inte blivit ackumulerad i formationen. Källan kommer nu att pluggas och överges.

### Återstående kapital in i intressanta projekt

Återstående kapital (cirka 18 %) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Casino 3- och Woodlawn-projekten. Detta betyder att andelsägarna i Old Town Bay 2-projektet fortfarande har möjlighet att få mellan 1,5 - 2,5 gånger investerat kapital tillbaka om ovannämnda projekt lyckas som förväntat.

*\*oil trap*, en ogenomtränglig barriär av bergart som förhindrar att oljan migrerar.

### För ytterligare information:

Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, [thord@lernesjo.com](mailto:thord@lernesjo.com),  
[www.texasonshore.se](http://www.texasonshore.se)