

**Pressmeddelande**

2015-12-07

## **Borrningen i Snickersprojektet misslyckades**

Tyvärr så misslyckades i Snickersprojektet då det inte påträffades kolväten i formationen. Formationen var 50 fot tjock med en porösitet på 30 % men tyvärr full av vatten. Borrningen har pluggats och övergivits.

**För ytterligare information:**

Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, [thord@lernesjo.com](mailto:thord@lernesjo.com),  
[www.texasonshore.se](http://www.texasonshore.se)